

【Zブラック箔押用 小物(KOMONO) 使用方法】

1	Zブラック箔押用 小物を約20倍位に箔押うすめ液(ホワイトガソリン)等で、希釈します。
2	彫り物等に直接塗り、その後約10分～30分(室温により)、待ってから金箔を押しして下さい。 ※拭き上げはできません。
3	はみだした部分の拭き取りは、ガソリンで拭きとってください。
4	1～2日で乾きます。乾燥後は箔の上に、擦れ防止のコーティング加工をしても、箔の浮き上がりはありません。

※彫り物の深いところへ入れる時は、濃い目の方が良好です。